ダブルパラペット用捨て笠木
施工手順書

ステカサ

Ver1.2021.07



白水興産株式会社

製品概要



L=2000　t=0.4　267×20　亜鉛鋼板製

1.取付準備

・L=2000のステカサに下図の要領で最低4穴の穴加工をします。(Φ6mm)



・A寸法は下図によって決定します。(幅が足りない場合は受注製作いたします)



2.躯体への取り付け

・RC側の縁あきを30mm以上確保し、躯体に下穴(Φ5mm・深さ40mm)をあけてください。

・ALC等の天端のブチルテープを貼る、又はシーリング材を塗布してください。
止水のため隙間が出来ない様におこなってください。

・ネイルプラグ(N5-35)で留め付けてください。



ジョイント部は下がりまでブチルテープを貼る、又はシーリング材を塗布してください。

※ブチルテープは幅40mm程度を使用、弊社在庫は幅40mm×20m/巻(別途)

3.コーナー納まり



・ブチルテープ貼り付け又はシーリング材を塗布してください。

・コーナーやジョイントは重ね合わせます。。



・捨て笠木を設置してください。

・アンカーは2mで4本程度、端部アンカーは縁あき30mm以上とします。

・重なる部分はブチルテープ増貼り又は、シーリングを塗布してください。



・捨て笠木のコーナー部は、捨て笠木を重ね合わせてください。